



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ Тощкая СОШ
им. А.К.Стерелюхина

Рыжков В.К.

12 февраля 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры

№2

« 12 » февраля 2020 г.

Тощкий район

наименование муниципального образования
Оренбургской области

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ Тощкая СОШ им.А.К.Стерелюхина
- 1.2. Адрес объекта 461131 Оренбургская обл., Тощкий район, с.Тощкое ул.Терешковой 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажей, 3861 кв.м
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта: 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального _____
- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Тощкая средняя общеобразовательная школа имени А.К. Стерелюхина (МАОУ Тощкая СОШ им.А.К.Стерелюхина)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461131 Оренбургская обл., Тощкий район, с.Тощкое ул.Терешковой 5.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть).
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, есть (описать).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		№1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1	№1
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	реконструкция

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ по мере целевого финансирования
в рамках исполнения _____

(наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____
полная доступность для всех категорий

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии _____
(полное наименование комиссии по координации деятельности)

- в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
- 4.4.6. другое _____
- Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается): _____
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)
- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на <u>1</u> _____ л. |
| Позэтажные планы, паспорт БТИ | на <u>1</u> _____ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Комментарий к заключению: Для людей на креслах-колясках второй этаж недоступен, первый этаж частично доступен. Имеются ненормативные перепады высот. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях, а так же звуковые и световые средства информации. Требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.

Председатель: Рыжков В.К. – директор МАОУ Тоцкая СОШ им.А.К.Стерелюхина 

Члены комиссии:

Рознова И.А. – учитель 

Карасева Е.В. – специалист по охране труда 

Михайленко В.П. – заведующий хозяйством 

Управленческое решение согласовано: « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол от _____ № _____) _____ по обследованию объектов социальной инфраструктуры и _____
(наименование)

экспертной оценке доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ Тоцкая СОШ им.А.К.Стерелюхина

461131 Оренбургская обл., Тоцкий район, с.Тоцкое ул.Терешковой 5.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет	ДУ		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет	ДУ		
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет			
1.4	Пандус (наружный)	есть			нет			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет			
	Общие требова- ния к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональ – ной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адапта- ции (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории, прилегающей к зданию (участка) доступны условно

І Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАОУ Тоцкая СОШ им.А.К.Стерелюхина
461131 Оренбургская обл., Тоцкий район, с.Тоцкое ул.Терешковой 5.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет контрастной окраски первой и последней ступеней	ДУ	Нанести яркую контрастную маркировку ступеней	Текущий ремонт
2.2	Подъемник (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		№1	нет			
2.4	Дверь (входная)	есть		№1	нет			
2.5	Тамбур	есть		№2	нет			
	Общие требования к зоне							

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входа (входов) в здание доступно частично. Требуется помощь сотрудников

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ Тоцкая СОШ им.А.К.Стерелюхина

461131 Оренбургская обл., Тоцкий район, с.Тоцкое ул.Терешковой 5.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			Нет контрастной маркировки на первой и последней ступенях			Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		№ 3	Нет			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет			
3.5	Дверь	нет			Нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет			Верхняя и нижняя ступени лестничных маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней не окрашены краской, светящейся в темноте или светоотражающей лентой	ВНД	Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания доступны частично, а эвакуация для колясочников недоступна через боковые выходы, только через центральный выход

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ Тощая СОШ им.А.К.Стерелюхина

461131 Оренбургская обл., Тощий район, с.Тощое ул.Терешковой 5.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выделены контрастные цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	ДУ	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, выделение контрастными цветом дверных проемов	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			
	Общие требования к зоне				-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР

И Результаты обследования:
МАОУ Тоцкая СОШ им.А.К.Стерелюхина
461131 Оренбургская обл., Тоцкий район, с.Тоцкое ул.Терешковой 5.
(наименование объекта, адрес)

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

МАОУ Тоцкая СОШ им.А.К.Стерелюхина

461131 Оренбургская обл., Тоцкий район, с.Тоцкое ул.Терешковой 5.

(наименование объекта, адрес)

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			--		--	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	--			--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ Тоцкая СОШ им.А.К.Стерелюхина
461131 Оренбургская обл., Тоцкий район, с.Тоцкое ул.Терешковой 5.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			В имеющихся туалетах отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих	ДУ	Установить поручни, крючки для костылей, тактильную доску или световое табло в одном из помещений	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			--			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещений доступны частично

I Результаты обследования:
МАОУ Тоцкая СОШ им.А.К.Стерелюхина
461131 Оренбургская обл., Тоцкий район, с.Тоцкое ул.Терешковой 5.
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержа-ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		№4	Отсутствуют указатели движения по коридорам, световые средства информации	ДУ		
6.2	Акустические средства	Нет						
6.3	Тактильные средства	есть		№5		ДУ		
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		№4, №5	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, ка питальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания